



Part list a ceník ND



POW X112 Kombinované kladivo

Pozice	Název	Obj. číslo	MOC	Pozice	Název	Obj. číslo	MOC
1	Horní kryt upínání		80,--	45	Jehličkové ložisko		200,--
2	Zajišťovací podložka		30,--	46	První převodové kolo		120,--
3	Objímka upínání		120,--	47	Ložisko 607		180,--
4	Vnitřní díl upínání		40,--	48	Ložisko 609		180,--
5	Pružina		30,--	49	Rotor		330,--
6	Podložka		30,--	50	Ložisko 608		180,--
7	Šroub		20,--	51	Kryt statoru		40,--
8	Kryt úderníku		80,--	52	Stator		320,--
9	Šroub		20,--	53	ŠroubST4X65F		20,--
10	Zajišťovací šroub		30,--	54	Skříň motoru		150,--
11	Ložisko		180,--	55	Držák uhlíku		30,--
12	Ocelová kulička 7		30,--	56	Přítlačný držák uhlíku		20,--
13	Vnější objímka		50,--	57	Kryt držáku uhlíku		30,--
14	Zajišťovací podložka 30		30,--	58	Uhlík		120,--
15	Podložka		30,--	59	Kondenzátor		150,--
16	Pružina		30,--	60	LCD ukazatel		150,--
17	Velká objímka		90,--	61	Šroub st3x10F		20,--
18	Spojka		80,--	62	Vypínač		280,--
19	Zajišťovací podložka		30,--	63	Kapacitor		150,--
20	Plochá podložka 1		30,--	64	Indikátor		120,--
21	Plochá podložka 2		30,--	65	Držák kabelu		30,--

